



Forum: LASER

Topic: Ricoh SP 3510dn esquentando e armando ventuinha

Subject: Re: Ricoh SP 3510dn esquentando e armando ventuinha

Enviado por: copy494

Enviado em: 06/09/2019 21:12:40

Thermistor com defeito, troca o thermistor