



Forum: LASER

Topic: BROTHER MFC 9330 NÃO ACEITA RESET

Subject: Re: BROTHER MFC 9330 NÃO ACEITA RESET

Enviado por: copy494

Enviado em: 06/09/2019 21:15:53

Trocou somente os cilindros ou a unidade completa?

Se trocou só os cilindros, verifica se não ficou fisicamente algum contato da grelha de carga de alguma cor, mal colocada, caso contrario troque o módulo, este equipamento tem sérios problemas na hora de mexer na unidade de cilindro