



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: brother 8912 com copia menor

Subject: Re: brother 8912 com copia menor

Enviado por: copy494

Enviado em: 06/09/2019 21:44:17

Boa noite, o fusor pode estar se travando, precisa de lubrificação a película do fusor