



Forum: LASER

Topic: BROTHER MFC 9330 NÃO ACEITA RESET

Subject: Re: BROTHER MFC 9330 NÃO ACEITA RESET

Enviado por: DEVANIRIPBN

Enviado em: 10/09/2019 09:55:24

resolvido, tive que trocar as 4 unidades fotocondutora completo.