



**Forum: LASER**

**Topic: HP 2529 - Erro L invertido**

**Subject: HP 2529 - Erro L invertido**

Enviado por: cginfomacae

Enviado em: 16/10/2019 15:31:06

Boa tarde a todos!!!

Estou com 3 impressoras HP 2529 que chegaram para limpeza. Foi feito a abertura da tampa superior, retirando o scanner para efetuarmos a limpeza da mesma pois estava com muita tinta dentro dela. Impressora limpa, sem necessidade de retirar o carro de impressão.

Só que agora ela dá o famoso erro L invertido já verifiquei o eixo do carro, vi em um vídeo no Youtube que o erro era referente a isso. Mais o engraxado que não foi feito nenhuma mudança no carro, a limpeza foi feita sem retirar o mesmo.

Alguém tem alguma solução? Já passaram por isso?

Att.

Carlos