



Forum: LASER

Topic: ERRO 54.2 Impresora Multifuncional Laserjet Color M176n

Subject: Re: ERRO 54.2 Impresora Multifuncional Laserjet Color M176n

Enviado por: josenunesmicros

Enviado em: 25/11/2019 18:39:55

verifique se o toner esta na posição do carrossel correta, assim quando você levanta a tampa para retirar to toner ela aciona uma travinha que segura o toner de ambos os lados para não cair do carrossel, caso não esteja na posição correta, do lado esquerdo tem uma trava, meio escondida de cor branca que impede que o carrossel se movimente tente acionar ele empurrando na direção da frente da impressora, uma chave torque t10 da a firmeza necessária para acioná-la, assim vc consegue girar o carrocel ate a posição correta para liberar cada toner, pode ser que o toner parou na posição errada, faça isso com ela desligada.

att

NUNES