



Forum: LASER

Topic: Impressora Brother DCP 1512 atolamento no fusor

Subject: Re: Impressora Brother DCP 1512 atolamento no fusor

Enviado por: VagnerRell

Enviado em: 10/12/2019 17:13:43

Boa tarde amigo. Já peguei este erro em outros modelos da linha broder, segundo fabricante é um ERRO GERAL, oque dificulta mais a solução.

Em meus casos, o equipamento já ligava com este erro. Em uma situação era Unidade de imagem (Fio corona corrompido ou sujo). A outra situação era placa Fonte com defeito. . Ambos resolvido. Em alguns casos pode ser lampada do fusor também. Eu recomendo substituir as peças que mencionei e testar.