



**Forum: LASER**

**Topic: Termistor Brother DCP-8080DN**

**Subject: Termistor Brother DCP-8080DN**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 13/01/2020 17:13:35

Boa tarde amigos!

Tenho passado por isso a algum tempo com minhas impressoras da empresa, tenho cerca de 20 equipamentos dessa linha 80 e com todas eu patino nisso.

Ao apresentar problema no fusor relacionado aos termistores eu realizo a compra de um novo (que por ventura é diferente do original aparentemente), mas os vendedores sempre dizem que é compatível; realizo a troca do par de termistores e o problema aparece; com os termistores novos o equipamento começa a não fixar o pó, deixando solto na folha, aparentemente o termistor não reconhece a temperatura correta e o fusor não aquece o suficiente para a fusão.

Já realizei testes com termistor original, e sempre resolveu, mas o grande problema é que não encontro mais termistores originais a venda, e os "compatíveis" nunca funcionam.

Alguém sabe de algum método para utilizar esses termistores genericos?