



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET CP2025 NÃO CONSEGUE PUXAR O PAPEL

Subject: HP LASERJET CP2025 NÃO CONSEGUE PUXAR O PAPEL

Enviado por: pronet

Enviado em: 21/01/2020 15:38:02

Boa tarde pessoal. Estou com uma Hp laserjet cp2025 que não consegue puxar o papel da bandeja. Observei que ela não roda o pickup roler para puxar o papel observei por baixo quando mandei imprimir.

Ela fica o tempo inteiro que você mandar tentando puxar sem apresentar erro no display, fica tentando puxar la.Ja troquei Placa lógica principal e também o motor de tração de papel. Estou abrindo denovo para ver se é algo na engrenagem por dentro ou até mesmo na solenoide que ainda não encontrei onde está localizada esta solenoide. Se alguém puder dar uma força agradecemos.