



**Forum: LASER**

**Topic: HP CP 1025**

**Subject: HP CP 1025**

Enviado por: Helton38

Enviado em: 04/02/2020 13:35:09

Boa tarde Pessoal .

Estou com uma HP Colorlaserjet CP 1025 , que deu defeito na película e no rolo fusor.Troquei ambas as peças e apartir daí a impressora acende as 02 luzes de erro e na tela do Pc aparece a mensagem "Erro no Fusor" .

Ja verifiquei toda Unidade Fusora ,mas nenhuma solução. Acabei comprando uma fusora nova e instalando e para minha surpresa o defeito continua o mesmo.

Alguém poderia me ajudar a solucionar este problemão?