



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG 2070 ERRO U1-2320

Subject: Re: SAMSUNG 2070 ERRO U1-2320

Enviado por: ASC

Enviado em: 08/02/2020 23:02:09

Ola amigo! Nesse caso creio que o problema esta no transistor da placa fonte agora no momento não me lembro a numeração dele, mas vou dar uma olhada e te falo. Esse transistor é o que aciona o fusor, pode ser que tenha dado problema no mesmo, se você tiver uma outra fonte para fazer os testes seria bom.