



**Forum: LASER**

**Topic: (Error 936: Service Transport Motor) Lexmark x464**

**Subject: (Error 936: Service Transport Motor) Lexmark x464**

Enviado por: thyego

Enviado em: 31/03/2020 21:08:34

Olá, estou com problemas em algumas impressoras Lexmark X464. Ao ligá-las aparece a mensagem ERROR 936. Service Transport Motor.  
Antes quando dava esse erro eu substituía o kit motor e resolvia mais de uns dias pra cá começaram a apresentar esse erro e mesmo trocando o fusor, toner e cilindro e o próprio motor o erro ainda persiste. Alguém já passou por isso?