



**Forum: LASER**

**Topic: (Error 936: Service Transport Motor) Lexmark x464**

**Subject: Re: (Error 936: Service Transport Motor) Lexmark x464**

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 02/04/2020 09:19:05

Pode ser a fonte de alta, já peguei um caso assim.

Simionato