



**Forum: LASER**

**Topic: HP LaserJet CP 1025 travada**

**Subject: Re: HP LaserJet CP 1025 travada**

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 02/04/2020 11:25:49

Bom dia! O equipamento apresentou esse erro após algum procedimento? Verifique se o atuador dos chips, localizado no fusor de impressão está sendo instalado corretamente. É necessário neste modelo, instalar o fusor de impressão (caso ele tenha sido removido anteriormente) com as engrenagens acionadas, de forma que se encaixe novamente no eixo de engrenagens do equipamento. Voce pode instalar o fusor e manualmente movimentar o carrossel antes de ligar a impressora, para se certificar que instalou da maneira correta. Qualquer dúvida voce pode postar a imagem aqui no fórum para que possamos auxiliar se o atuador está na posição correta.