



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Impressora hp pro 8000

Subject: Re: Impressora hp pro 8000

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 02/04/2020 11:39:19

Bom dia! O equipamento está apresentando erro de obstrução no carro, pelo vídeo nota-se que o kit de limpeza (que foi retirado) não está sendo atuado. Voce pode realizar o seguinte teste: retirá-lo, manualmente acionar o kit de limpeza até o fim de seu ciclo e reinstalá-lo, quando o equipamento iniciar, o kit retornará ao seu ponto inicial automaticamente. Voce pode testar se o sistema foi instalado corretamente movimentando o encoder de disco manualmente com o equipamento desligado também.