



Forum: LASER

Topic: Lexmark MS811 MS/MX - Fusor A4/Carta

Subject: Re: Lexmark MS811 MS/MX - Fusor A4/Carta

Enviado por: Alloc

Enviado em: 08/04/2020 22:39:27

Prenda o sensor de papel na bandeja de saída. Mande imprimir várias páginas. A impressora tem que dar o aviso de bandeja de saída cheia. Caso não dê essa mensagem, o sensor está com defeito. É através desse sensor que ela desacelera a impressão achando que está imprimindo papel pesado direto na bandeja traseira.