



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: fusor brother 5652 nao funde

Subject: Re: fusor brother 5652 nao funde

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 18/06/2020 03:46:49

Estes equipamentos não suportam variações de mais de 5 volts na rede elétrica, resolvi um problema assim pedindo ao cliente que fizesse uma rede elétrica dedicada à máquina como se fosse para um chuveiro elétrico para ficar mais fácil dele entender.

Meça a tensão com um multímetro com ela em descanso e em seguida colocar para funcionar em quantidade, se variar mais que 5 volts peça para fazer uma rede dedicada, há 30 anos atrás não instalávamos máquinas sem uma rede dedicada, hoje são ligadas em qualquer tomada e aí aparecem defeitos desse tipo.

Máquinas de pequeno porte consumo menor que 600 watts não são tão exigentes quando a rede elétrica.

SIMIONATO