



Forum: LASER

Topic: Brother DCP-8157 barulho estralando ao ligar

Subject: Brother DCP-8157 barulho estralando ao ligar

Enviado por: Darta

Enviado em: 02/07/2020 17:27:11

Boa tarde a todos.

Estou com uma impressora Brother DCP-8157DN que ao ligar ou abrir e fechar a tampa frontal a mesma fica estralando, como se fosse barulho na engrenagem ou algo do tipo relacionada ao tonner, pois se deixo apenas o Drum sem o tonner não acontece o barulho.

Já troquei o Drum e o tonner por novos e o problema persiste.
Alguém sabe dizer o que pode ser?

Muito obrigado.