



Forum: LASER

Topic: Brother DCP-8157 barulho estralando ao ligar

Subject: Re: Brother DCP-8157 barulho estralando ao ligar

Enviado por: Dartá

Enviado em: 13/07/2020 15:11:47

Citando:

Tiagoduart escreveu:

Bom dia, Dartá. Tudo bem? Infelizmente esse tipo de problema necessita de mais detalhes para que a gente possa te auxiliar. Ao instalar o cartucho de toner, diversas outras engrenagens são acionadas. O ideal seria voce desmontar a lateral do equipamento e verificar se não há desgaste nas engrenagens.

Boa tarde.

Desculpa pela demora.

Desmontei a lateral onde ficam todas as engrenagens e não encontrei nenhuma engrenagem desgastada ou quebrada.

Por sorte apareceu outra do mesmo modelo e testei o tonner, drum, duplex e gaveta dessa impressora com defeito na impressora boa e funcionou sem problemas e o inverso também fiz, essas peças que citei da boa eu testei na impressora com defeito e o problema persistiu.

Alguma orientação a mais?

Muito obrigado pela atenção.