



Forum: JATO DE TINTA

Topic: epsom l1300 dando merro de atolamento apos fazer jamper F1

Subject: epsom l1300 dando merro de atolamento apos fazer jamper F1

Enviado por: valfrido

Enviado em: 27/07/2020 15:04:25

Apos limpeza do cabeçote queimei a placa , concertei ela voltou a funcionar porem as impressaoes sairam em branco fiz uma pesquisa e disseram que era a transvisto F1 fiz o junper e agora ela da erro de atolamento. Obs verifiquei todos os cabos.
Não sei o que pode ser.