



Forum: LASER

Topic: Brother DCP-8157 barulho estralando ao ligar

Subject: Re: Brother DCP-8157 barulho estralando ao ligar

Enviado por: CJC

Enviado em: 13/08/2020 10:01:03

Bom dia, verifique a engrenagem interna do lado esquerdo que acopla no toner se não esta quebrada, verifique também a unidade fusora se não esta com a película danificada.