



Forum: LASER

Topic: RICOH AFICIO 3510 erro sc-542

Subject: Re: RICOH SP4510 SF

Enviado por: CLEALBER

Enviado em: 19/09/2020 18:59:53

Toda vez que ligo a maquina aparecer o Erro SC54-10, já reset várias vez e nada. Falam que erro de fusor. Tem que ser trocado...