



Forum: LASER

Topic: HP LASER CP1525NW - ERRO 50.2

Subject: HP LASER CP1525NW - ERRO 50.2

Enviado por: smppaulo

Enviado em: 23/09/2020 11:34:32

EQUIPAMENTO ENTROU PARA TROCA DE PELICULA E ROLO PRESSOR. APOS TROCA AO LIGAR ERRO 50.2