



Forum: LASER

Topic: Brother DCP-8157 barulho estralando ao ligar

Subject: Re: Brother DCP-8157 barulho estralando ao ligar

Enviado por: anapaula

Enviado em: 30/09/2020 10:45:09

Verifica o conjunto de engrenagem, a que gira o toner e as outras, provavelmente os estalos venham do conjunto de engrenagem.