



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: brother 8157

Subject: Re: brother 8157

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 16/10/2020 11:31:29

Bom dia, esse erro ocorre por conta de uma falha no laser scan. Verifique se os cabos estão conectados, e posteriormente realize a troca da unidade.