



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Epson L1300

Subject: Re: Epson L1300

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 03/11/2020 08:36:38

Bom dia! Pode ser um caso em que a cabeça de impressão apresenta o fluxo correto de tinta, porém está com seu circuito danificado, ou seja, em testes manuais, o produto irá fluir normalmente pela cabeça de impressão, porém as impressões saem com riscos, ou até mesmo em branco como é o seu caso. O ideal seria utilizar outra cabeça de impressão se possível para certificar-se de que realmente este é o problema do equipamento, Vale a pena também testar o cabo flat que a conecta a placa lógica da impressora.