



Forum: LASER

Topic: Impressora Samsung modelo SCX- 4521F

Subject: Re: Impressora Samsung modelo SCX- 4521F

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 12/11/2020 08:12:03

Bom dia, Roner. Como citado pelo nosso amigo Giovanniw, muito provavelmente se trata de um erro ocorrido pela falta ou dificuldade de leitura da temperatura do fusor de impressão da impressora. O problema em si não ocorre por conta do equipamento se tratar de uma Multifuncional.