



Forum: LASER

Topic: Erro C6000 em Kyocera Ecosys M5521 cdn

Subject: Re: Erro C6000 em Kyocera Ecosys M5521 cdn

Enviado por: sccpjoao

Enviado em: 19/11/2020 15:47:07

boa tarde , experimenta trocar a fusão . já peguei esse erro em outra maquina kyocera , porém descartamos , trocamos placa/fusão , descartamos ela