



Forum: LASER

Topic: Brother MFC-I5702DW deslizar guia do fio corona

Subject: Brother MFC-I5702DW deslizar guia do fio corona

Enviado por: certasolucoes

Enviado em: 24/11/2020 09:17:56

Estou com uma Brother MFC-L5702dw de um cliente, que está apresentando um erro permitente. Ela liga normalmente, inicia o aquecimento como de costume e para no menu inicial. Quando manda imprimir algo, ela novamente inicia o aquecimento mas na hora de puxar o papel ela para e dá a mensagem no painel pedindo para deslizar a guia do fio corona.

Já fiz a limpeza completa da impressora, inclusive da unidade laser.

Fiz a troca completa da unidade de cilindro por uma nova e original brother, limpei os contatos do drum, joguei limpa contato na placa, conectores e nos terminais, mas nada resolveu.

Alguma ideia ou solução do poblema?

Grato.