



Forum: LASER

Topic: Brother MFC-I5702DW deslizar guia do fio corona

Subject: Re: Brother MFC-I5702DW deslizar guia do fio corona

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 24/11/2020 10:29:50

Bom dia, certasolucoes. Tudo bem? Você substituiu o fotocondutor (drum) completo ou somente o cilindro? Uma dúvida: o equipamento chega a tracionar papel até o fotocondutor ou ocorre o erro antes mesmo dessa etapa?

Você pode verificar também se os atuadores estão sendo acionados no cilindro e também no cartucho de toner, ambos ficam localizados na lateral esquerda da impressora.