



Forum: LASER

Topic: brother hl 5350dn

Subject: Re: brother hl 5350dn

Enviado por: genin100

Enviado em: 29/11/2020 11:31:57

Citando:

GUILHERMEF escreveu:

Olá Oguh,

Outro detalhe é que se a tampa lateral for removida e a máquina receber luz de tal modo que o sensor do toner seja iluminado, também dá esse defeito., mas é mais raro, porque só acontece mesmo qdo a gente vai dar alguma manutenção que precise desmontar a máquina. Aí dá falta de toner e é só a falta da tampa lateral.

Espero ter ajudado.

Abraço a todos.

Olá a todos, o assunto é antigo mas ainda segue ajudando.

Eu tinha me esquecido do detalhe da tampa lateral aberta e iluminar o sensor.

HAHAHA

Obrigado Guilherme.

Estou com o raciocínio meio lento esses dias por causa do corona, ainda estou recuperando.