



Forum: LASER

Topic: Kyocera fs1020 mpf imprime folha em branco

Subject: Re: Kyocera fs1020 mpf imprime folha em branco

Enviado por: allanrick

Enviado em: 30/11/2020 10:53:23

Olá.

O primeiro passo é verificar a unidade reveladora, ela possui um rolo magnético coberto de toner, se o rolo estiver sem toner ou falhando, significa que o toner está mal encaixado e será necessário fazer o procedimento para encher de toner. Caso estiver correto, faça o seguinte teste; Passe o dedo nesse rolo magnético marcando ele, coloque na impressora espere ela mover os motores, retire e verifique se a marca continuou, se continuou é a clutch responsável por girar a revelação está com defeito.

Os outros testes seria, placa fonte, buchas do rolo de transferência, laser e por ultimo placa de alta e aterramentos.