



Forum: LASER

Topic: Brother DCP 8085dn - Barulho estranho.

Subject: Re: Brother DCP 8085dn - Barulho estranho.

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 18/12/2020 08:20:23

Bom dia Rods! Infelizmente nesses casos é necessário que o barulho seja "rastreado". Você pode realizar o seguinte teste: iniciar o equipamento acionando manualmente o sensor de porta, porém mantendo a engrenagem do pião sem que seja acionada, dessa forma você consegue certificar se o problema persiste nessa região. Pelo vídeo, não me parece ser um problema referente ao fusor de impressão.