



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Scanner brother 5652 batendo no canto esquerdo

Subject: Re: Scanner brother 5652 batendo no canto esquerdo

Enviado por: genin100

Enviado em: 30/01/2021 12:29:16

Tópico antigo mas vou responder e se possível feche o mesmo após essa resposta.

Isso é bem comum nas Brothers dessa família.

O Scanner dessa máquina não tem fim de curso. O responsável pelo alinhamento do mesmo é a própria CIS, que faz a leitura do brando em baixo do vidro. Quando ela estraga não consegue se posicionar e fica voltando para a esquerda e pulando dente da correia até o sistema identificar que ela está travada.

A peça a ser trocada é a FIRST SIDE CIS UNIT COD: LT3308001

OBS: Estou considerando que o problema surgiu aleatoriamente. Caso a máquina tenha passado por revisão, certificar que o cabo flat está conectado e não foi danificado.

OBS2: Pagina 26 do PL6902 5652