



Forum: LASER

Topic: impossível imprimir 40 brother mfc9460cdn

Subject: Re: impossível imprimir 40 brother mfc9460cdn

Enviado por: ana_nias

Enviado em: 02/02/2021 09:36:14

Citando:

Tiagoduart escreveu:

Bom dia, os códigos 40, 42, 43 e 44 estão relacionados a temperatura interna do equipamento, foi realizado algum procedimento antes do surgimento do erro? Você pode verificar o cooler da impressora, e também realizar testes no fusor do equipamento, termostato, lâmpada, termistores... Caso o problema persista, vale a pena resetar o mesmo. Muitas vezes esses problemas surgem após quedas de energia, e após a realização da manutenção é necessário aplicar o reset para eliminar a mensagem de erro. [/qu

bom dia tiago, então os cooler estão funcionando perfeitamente, testei o termostato e esta ok também, porem um dos termistores esta com a leitura acima do normal, considerando que estou testando na escala de 20m um dos termistor está em 0.30 e o outro está em 1.45.

e falando sobre o reset vc saberia me informar como dar um reset geral nesta maquina.
obrigado