



Fórum Impressoras...

Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP GT 5822 ar nas mangueiras

Subject: Re: HP GT 5822 ar nas mangueiras

Enviado por: pedropar

Enviado em: 29/03/2021 17:39:54

ja viu se não tem furo nas mangueiras,ou algum lugar que possa entrar ar