



Forum: LASER

Topic: LEXMARK CX725 ERRO 121 FUSER ERROR

Subject: LEXMARK CX725 ERRO 121 FUSER ERROR

Enviado por: paulosilvageraldo

Enviado em: 02/04/2021 21:55:01

BOA NOITE COLEGAS SOU NOVO NESSA PROFISSÃO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ESTOU COM UM PROBLEMA NUMA IMPRESSORA LEXMARK CX725 QUANDO LIGO A IMPRESSORA DA O ERRO FUSER ERROR JÁ TESTEI O TERMOSTATO COM MULTIMETRO TESTE CONTINUIDADE ESTÁ OK E O TERMISTOR QUANDO FAÇO TESTE COM UM FERRO DE SOLDA ELE DIMINUI A NUMERAÇÃO ALGUEM PODERIA ME AJUDAR QUAL SERA O DEFEITO POR GENTILEZA AGRADEÇO A TODOS POR ORIENTAÇÃO.