



Forum: LASER

Topic: LEXMARK - MS810n Cartucho não Suportado [32.49]

Subject: LEXMARK - MS810n Cartucho não Suportado [32.49]

Enviado por: m4s7er

Enviado em: 04/04/2021 19:09:59

Efetuei uma atualização de firmware da minha impressora LEXMARK MS 810n, após a atualização a mesma esta apresentando a seguinte mensagem "Substitua o cartucho não suportado [32.49]", no entanto antes da atualização eu a estava usando ela normalmente, e inclusive o cartucho esta cheio, poderiam me ajudar na resolução deste problema?