



Forum: LASER

Topic: HP Laserjet 1212nf MFP - Primeira impressão ruim

Subject: Re: HP Laserjet 1212nf MFP - Primeira impressão ruim

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 31/05/2021 13:47:43

Boa tarde, o fusor instalado trata-se de uma peça nova? Pois geralmente esse problema ocorre por desgaste das buchas, necessidade de lubrificação ou até mesmo pela baixa qualidade da película utilizada.