



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother MFC-8890DW - Auto diagnóstico e Erro de fusor

Subject: Re: Brother MFC-8890DW - Auto diagnóstico e Erro de fusor

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 09/07/2021 09:20:12

Provavelmente placa conector ou termistor