



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother MFC-8890DW - Auto diagnóstico e Erro de fusor

Subject: Re: Brother MFC-8890DW - Auto diagnóstico e Erro de fusor

Enviado por: Darta

Enviado em: 12/07/2021 18:08:02

Boa tarde.

Obrigado por responder.

Saberia me dizer se o valor da resistência que eu informei de um termistor estar a 1.2M e o outro com 400K está correto?

Obrigado.