



Forum: LASER

Topic: 931.00No first hsync na impressora Lexmark x204n

Subject: 931.00No first hsync na impressora Lexmark x204n

Enviado por: herculesInfotec

Enviado em: 02/08/2021 17:53:26

Esta dando este erro na inicialização depois de ficar algumas horas desligada, dai eu ligo desligo e dai ela liga normal e imprimir corretamente. Mas tem dia que da o que fazer pra ligar ela. OBS tonner novo e original imprimindo corretamente