



Forum: LASER

Topic: Hp pro 200 Color M276

Subject: Re: Hp pro 200 Color M276

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 27/08/2021 08:21:06

Bom dia, como citado acima, verifique o laser scan do equipamento, além dos aterramentos.