



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: PROBLEMAS NAS UNIDADES DE FUSÃO BROTHER DCP-L2540W

Subject: Re: PROBLEMAS NAS UNIDADES DE FUSÃO BROTHER DCP-L2540W

Enviado por: ASC

Enviado em: 26/10/2021 18:20:51

Ola JoseJSJ! Pelo que tudo indica é um problema na unidade de fusão desse modelo, creio que seja o rolo fusor de má qualidade, aqui em minha cidade, conversando com meus amigos, a maioria ja pegou problema parecido, infelizmente não temos muito o que fazer.