



Forum: LASER

Topic: HP M2727 Erro Scanner 5

Subject: Re: HP M2727 Erro Scanner 5

Enviado por: certasolucoes

Enviado em: 12/11/2021 08:24:59

Não, já foi toda desmontada e limpa e lubrificada.

O motor trava só em um sentido.

Como é um motor de passo, é como se falhasse a corrente e ele não aguentasse puxar o scanner na hora de fazer o testes iniciais para identificar a faixa branca do vidro.