



Forum: LASER

Topic: hp laser Pro M104w

Subject: hp laser Pro M104w

Enviado por: edisonimp

Enviado em: 17/11/2021 10:32:44

bom dia,
estou com uma laser hp Pro M104w, com problema intermitente,
hora funciona, hora da erro 59.C0 . desmontei e não encontrei nada de
estranho. alguém já pegou este problema?
obrigado pela atenção.