



**Forum: LASER**

**Topic: Impossível Imprimir 0B Brother**

**Subject: Impossível Imprimir 0B Brother**

Enviado por: tuliosousa98

Enviado em: 08/12/2021 17:35:01

Boa Tarde, Estou precisando de uma Ajuda Estou com uma impressora Brother DCP L2520 da mesma Linha da L2540 Ela Liga normal quando começar A aquecer da um pequeno giro nas engrenagens e aparece a Mensagem Impossível Imprimir 0B já conferir tudo Placas Fusor, Foi feito a troca do Rolo Fusão Está tudo ok Se Alguém tiver alguma resposta para esse Erro Agradeço!