



**Forum: LASER**

**Topic: SCX3405**

**Subject: Re: SCX3405**

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 07/02/2022 18:41:48

Tem que trocar a placa fonte, o defeito é normalmente nela.

SIMIONATO