

Fórum Impressoras...

Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Epson L355 na segunda página consecutiva atola Subject: Re: Epson L355 na segunda página consecutiva atola

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 09/02/2022 09:50:53

Bom dia Giovanniw, será que o atuador não está com atraso ou dificuldade para retornar e acionar o sensor na placa lógica? Nesse caso, o equipamento imprimiria normalmente a primeira página, porém como o atuador não retorna a sua posição inicial a tempo, então a impressora não é capaz de reconhecer a segunda página a ser impressa.