



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Epson L355 na segunda página consecutiva atola**

**Subject: Re: Epson L355 na segunda página consecutiva atola**

Enviado por: JoseJSJ

Enviado em: 09/02/2022 11:16:03

Bom dia , já verificou o kit tracionador da lateral esquerda, tem uma mola que quando cai pode fazer esse problema.